







 ÀMBIT D'ACTUACIÓ

ES CORRESPON AMB EL PLÀNOL EA01
ES CORRESPON AMB EL PLÀNOL EA02

LLEGENDA

- Contenció de camí actual**
- mur de gabions
 - mantell de gabions
 - gabió de recobriment
 - talús hidrosembrat
 - mur de formigó

 Zones amb risc d'inestabilitat geològica



 ÀMBIT D'ACTUACIÓ



ES CORRESPON AMB EL PLÀNOL EA02
ES CORRESPON AMB EL PLÀNOL EA03

LLEGENDA

- Contenció de camí actual
-  mur de gabions
 -  mantell de gabions
 -  gabió de recobriment
 -  talús hidroseminat
 -  mur de formigó

 Zones amb risc d'inestabilitat geològica






 ÀMBIT D'ACTUACIÓ

LLEGENDA

- Contençió de camí actual**
-  mur de gabions
 -  mantell de gabions
 -  gabió de recobriment
 -  talús hidroseminat
 -  mur de formigó

 Zones amb risc d'inestabilitat geològica





 ÀMBIT D'ACTUACIÓ

LLEGENDA

- Contenció de camí actual
- mur de gabions
 - mantell de gabions
 - gabió de recobriment
 - talús hidroseminat
 - mur de formigó

 Zones amb risc d'inestabilitat geològica




 ÀMBIT D'ACTUACIÓ

ES CORRESPON AMB EL PLÀNOL EA05
ES CORRESPON AMB EL PLÀNOL EA06

LLEGENDA

- Contenció de camí actual**
-  mur de gabions
 -  mantell de gabions
 -  gabió de recobriment
 -  talús hidroseminat
 -  mur de formigó

 Zones amb risc d'inestabilitat geològica



 ÀMBIT D'ACTUACIÓ

LLEGENDA

- Contenció de camí actual
-  mur de gabions
 -  mantell de gabions
 -  gabió de recobriment
 -  talús hidroseminat
 -  mur de formigó

 Zones amb risc d'inestabilitat geològica